





**Demontage und Montage des Schleifringkörpers in luftiger Höhe!**



**Revision des 29-poligen Schleifringkörpers im Hause MIBAG, inklusive Verdrahtung und neuer Lackierung**



**Revidierter Schleifringkörper fertig für Einbau, Isolatoren wurden Alle ersetzt**



**Termingerecht zur Saison 2015 können die Schiffe wieder in den Zugersee sicher eingewässert werden**